

СОГЛАСОВАНО



УТВЕРЖДЕНО

Заведующий МАДОУ

д/с «Тополек» с.Какмож

Н.А.Обухова Н.А.Обухова

« 4 » *сентября* 2016 г.

Паспорт

доступности объекта для инвалидов и маломобильных групп населения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Тополек» с.Какмож
(полное юридическое наименование объекта)

Вавожский район, с. Какмож, ул. Пионерская, д.4, индекс: 427305, тел: 8(34155) 5-22-39
(почтовый адрес, телефон, факс, e-mail)

Ведомственная принадлежность объекта Администрация Муниципального образования «Вавожский район»

Вид деятельности сфера образования (детский сад)

Форма собственности объекта муниципальная

Размещение объекта с.Какмож

отдельно стоящее здание 2 этажа;

год постройки 2015

Объем предоставляемых услуг 70 детей, 3 группы, пятидневная рабочая неделя, 10,5 часов
(количество обслуживаемых посетителей / день, вместимость и др.)

Виды оказываемых услуг Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) Дети от 1,5 до 7 лет

Выводы о доступности учреждения

Доступность услуги для категорий инвалидов

вариант «А» - полная доступность всех мест обслуживания;

вариант «Б» - условная доступность;

вариант « - » - не обслуживаются

Категории инвалидов			
на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражениями слуха (Г)
—	Б	Б	Б

Доступность элементов учреждения для различных категорий инвалидов:

(Доступные элементы отмечена знаком «х»)

№ п/п	Наименование элементов	Фактическая доступность для инвалидов			
		К	О	С	Г
1.	Наружные входы. Входная группа	-	х	х	х
2.	Пути движения в учреждении	-	х	х	х
3.	Зона оказания услуг	-	х	х	х
4.	Санитарно-бытовые помещения	-	-	х	х

№ п/п	Наименование элементов	Фактическая доступность для инвалидов			
		К	О	С	Г
5.	Средства информации и телекоммуникации	-	-	-	-
6.	Территория учреждения	x	x	x	x

Заключение о доступности учреждения для инвалидов:

(Доступные элементы отмечена знаком «х»)

Степень доступности учреждения	Фактическая доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Учреждение доступно полностью	-	-	-	-
Учреждение доступно частично, требуется частичная адаптация	-	x	x	x
Учреждение не доступно, требуется адаптация	x	-	-	-

Паспорт составлен на основании анкеты обследования № 1 от « 9 » 09 2016 года

Руководитель Н.А.Обухова /Н.А.Обухова/

Дата составления паспорта « 9 » сентября 2016 года

АНКЕТА № 1

обследования объекта социальной инфраструктуры в отношении его доступности для инвалидов
и маломобильных групп населения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Тополек»

с.Какмож

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail: УР, Вавожский район, с. Вавож, ул. Пионерская, д.4, индекс: 427305, тел: 8(34155) 5-22-39
vav.topolek@mail.ru

1. Наружные входы. Входная группа

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
Крыльцо или входная площадка				
Высота крыльца, см	30	—	—	
Ширина крыльца, см	240	Не менее 150		
Длина крыльца, см	293	Не менее 150		
Поручни (ограждение)	да	да, если высота площадки более 45 см	К, О, С	
Нескользкое при намокании покрытие	да	Да	К, О, С, Г	
Поручни непрерывные	да	Да	К, О, С	

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
Поручни непрерывные. Горизонтальные завершения поручней вверх и вниз, с не травмирующим окончанием, см	да	не менее 30	К, О	
Лестница наружного входа				
Ширина марша, см	240	не менее 135	О, С	
Высота ступени, см	15	не более 15	О, С	
Глубина проступи, см	118	не менее 30	О, С	
Контрастная окраска первой и последней ступеней	Нет	Да	С	создать
Дополнительные разделительные поручни при ширине лестницы 2,5 м и более	Нет	Да	О, С	
Нескользкое при намокании покрытие	да	Да	О, С, Г	
Поручни ограждения лестницы				
Поручни с двух сторон непрерывные	да	Да	О, С	
Поручни с двух сторон непрерывные. Горизонтальные завершения поручней вверх и вниз с не травмирующим окончанием, см	да	не менее 30	О, С	
Пандус наружного входа				
Ширина марша при одностороннем движении, см	150	не менее 100	К	
Уклон, %	4%	не более 8	К	
Разворотные площадки: вниз. Ширина, см	150	не менее 150	К	
Разворотные площадки: вниз. Глубина, см	200	не менее 150	К	
Разворотные площадки: промежуточная с поворотом направления движения. Ширина, см	200	не менее 150	К	
Разворотные площадки: промежуточная с поворотом направления движения. Глубина, см	270	не менее 150	К	
Рельефная полоса перед пандусом. Ширина, см	нет	не менее 60	С	создать
Нескользкое при намокании покрытие	да	Да	К, О, С, Г	
Поручни непрерывные	да	Да	К, О, С	

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
Поручни непрерывные Горизонтальные завершения поручней сверху и внизу, с не травмирующим окончанием, см	да	не менее 30	К, О	
Платформа подъемная для инвалидов (при отсутствии пандуса)				
Разворотные площадки Длина, см	Нет	не менее 150	К	
Разворотные площадки Ширина, см	Нет	не менее 150	К	
Тамбур				
Высота порогов, см	3,5	не более 2,5	К, О	реконструировать
Двери наружные				
Ширина дверного проема в см	135	не менее 90	К, О	
Высота порогов, см	3,0	Не более 2,5	К, О	реконструировать
Рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом	Нет	Да	С	создать

2. Пути движения в учреждении

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
Центральный вход				
Ширина дверного проема в см	145	Не менее 90	К, О	
Высота порогов, см	3,0	Не менее 2,5	К, О	
Рифленая, окрашенная поверхность на участках пола перед входом	Нет	Да	С	создать
Коридоры /холлы/ и т.п.				

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
Ширина пути движения, с оборудованием и мебелью, см	210	не менее 120	К	
Глубина зоны перед дверью при открывании	Да	Да	К	
<i>Рифленая контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед поворотом и перед дверями</i>	<i>Нет</i>	<i>60</i>	<i>С</i>	<i>создать</i>
Двери внутренние (кроме технических помещений)				
<i>Ширина дверного проема в свету, см</i>	<i>133</i>	<i>не менее 90</i>	<i>К, О</i>	
<i>Рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом</i>	<i>Нет</i>	<i>Да</i>	<i>С</i>	<i>создать</i>
Лестница междуэтажная (в зону оказания услуги) ¹				
Высота ступени, см	17	не более 15	О, С	реконструировать
Глубина проступи, см	31	не менее 30	О, С	
Поручни непрерывные. Горизонтальные завершения поручней вверх и вниз, с не травмирующим окончанием	Да	Не менее 30	К, О	
<i>Контрастная окраска верхней и нижней ступеней</i>	<i>нет</i>	<i>Да</i>	<i>С</i>	<i>создать</i>
<i>Рельефный указатель номера этажа на кнопке вызова</i>	<i>Нет</i>	<i>да</i>	<i>С</i>	
Пандусы междуэтажный, переносной (при отсутствии лифта и количестве этажей более 1)				установить
Пандус междуэтажный	Нет	да	К	
<i>Пандус междуэтажный. Ширина марша, см</i>	<i>Нет</i>	<i>не менее 100</i>	<i>К</i>	
Пандус переносной	Нет	да, если отсутствует пандус междуэтажный	К	
Платформа (подъемник) для инвалидов (при отсутствии лифта и пандуса в здании этажностью более 1 этажа)				установить
Платформа (подъемник) для инвалидов	Нет	Да	К, О, С	
Габариты разворотной площадки, ширина, см	Нет	не менее 150	К	
Габариты разворотной площадки, глубина, см	Нет	не менее 150	К	

¹ При наличии более одной лестницы необходимо дополнять паспорт доступности вкладками с описанием остальных лестниц, ведущих в зону оказания услуг.

3. Зона оказания услуг

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
Медицинский кабинет				
Обслуживание в кабинете, ширина проема двери в см	90	Не менее 90	К О	реконструировать
Высота рабочей поверхности, см	200	80-110	К	
Габариты зоны обслуживания, ширина, см	300	Не менее 90	К	
Обслуживание с перемещением по маршруту, ширина полосы движения, см	150	Не менее 120	К О	
Габариты кабинета, ширина, см	395	Не менее 160	К	
Габариты кабинета, глубина, см	195	Не менее 180	К	
Место для сидения	Да	Да	О	
Кабинет заведующего				
Обслуживание в кабинете, ширина проема двери в см	90	Не менее 90	К О	реконструировать
Высота рабочей поверхности, см	200	80-110	К	
Габариты зоны обслуживания, ширина, см	305	Не менее 90	К	
Обслуживание с перемещением по маршруту, ширина полосы движения, см		Не менее 120	К О	
Габариты кабины, ширина, см	305	Не менее 160	К	
Габариты кабины, глубина, см	390	Не менее 180	К	
Место для сидения	Да	Да	О	
Габариты кабинета, ширина, см	335	Не менее 160	К	
Габариты кабинета, глубина, см	400	Не менее 180	К	
Место для сидения	Да	Да	О	
Первая младшая группа «Ромашка»				
Обслуживание в раздевалке, ширина проема двери в см	120	Не менее 90	К О	

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
Высота рабочей поверхности, см	200	80-110	К	
Габариты зоны обслуживания, ширина, см	150	Не менее 90	К	
Обслуживание с перемещением по маршруту, ширина полосы движения, см	200	Не менее 120	К О	
Габариты группы, ширина, см	600	Не менее 160	К	
Габариты группы, глубина, см	963	Не менее 180	К	
Место для сидения	Да	Да	О	
Пищеблок				
Обслуживание в кабинете, ширина проема двери в см	90	Не менее 90	К О	
Высота рабочей поверхности, см	195	80-110	К	
Габариты зоны обслуживания, ширина, см	480	Не менее 90	К	
Обслуживание с перемещением по маршруту, ширина полосы движения, см	160	Не менее 120	К.О	
Обслуживание через окно		80-110	К	
Габариты комнаты, ширина, см	480	Не менее 160	К	
Габариты комнаты, глубина, см	560	Не менее 180	К	
Место для сидения	Да	Да	О	
Прачечная				
Обслуживание в кабинете, ширина проема двери в см	90	Не менее 90	К О	реконструировать
Высота рабочей поверхности, см	200	80-110	К	
Габариты зоны обслуживания, ширина, см	450	Не менее 90	К	
Обслуживание с перемещением по маршруту, ширина полосы движения, см		Не менее 120	К О	
Габариты комнаты, ширина, см	506	Не менее 160	К	
Габариты комнаты, глубина, см	597	Не менее 180	К	

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
Место для сидения	Да	Да	О	
Второй этаж				
Разновозрастная группа «Одуванчик» (от 3-5 лет)				
Обслуживание в раздевалке, ширина проема двери в см	120	Не менее 90	К О	
Высота рабочей поверхности, см	200	80-110	К	
Габариты зоны обслуживания, ширина, см	265	Не менее 90	К	
Обслуживание с перемещением по маршруту, ширина полосы движения, см	140	Не менее 120	К О	
Габариты группы, ширина, см	600	Не менее 160	К	
Габариты группы, глубина, см	950	Не менее 180	К	
Место для сидения	Да	Да	О	
Разновозрастная группа «Колокольчик» (от 5-7)				
Обслуживание в раздевалке, ширина проема двери в см	120	Не менее 90	К О	
Высота рабочей поверхности, см	200	80-110	К	
Габариты зоны обслуживания, ширина, см	260	Не менее 90	К	
Обслуживание с перемещением по маршруту, ширина полосы движения, см	139	Не менее 120	К О	
Габариты группы, ширина, см	600	Не менее 160	К	
Габариты группы, глубина, см	950	Не менее 180	К	
Место для сидения	Да	Да	О	
Музыкальный и физкультурный зал (совмещенный)				
Обслуживание в кабинете, ширина проема двери в см	139	Не менее 90	К О	
Высота рабочей поверхности, см	200	80-110	К	
Габариты зоны обслуживания, ширина, см	690	Не менее 90	К	

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
Обслуживание с перемещением по маршруту, ширина полосы движения, см		Не менее 120	К О	
Габариты кабины, ширина, см	600	Не менее 160	К	
Габариты кабины, глубина, см	1283	Не менее 180	К	
Место для сидения	Да	Да	О	

4. Санитарно-бытовые помещения

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
Санузел ² 1 этаж				
Зона для маневрирования кресла-коляски, ширина, см		не менее 150	К	
Зона для маневрирования кресла-коляски, глубина, см		не менее 150	К	
Ширина дверного проема входа в санузел и в кабину в свету, см	59	не менее 90	К	реконструировать
Габариты кабины, глубина, см	176	не менее 180	К	реконструировать
Габариты кабины, ширина, см	115	не менее 165	К	реконструировать
Опорные поручни у унитаза, в том числе откидные	Нет	да	К	создать
Тактильная направляющая полоса к писсуару, унитазу, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета). Ширина, см	Нет	30	С	установить

² При наличии более одного санузла для посетителей, необходимо дополнять паспорт доступности вкладками с описанием остальных санузлов

5. Средства информации и телекоммуникации

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
Тактильные средства информации о предоставлении услуги				
Маркировка кабинетов приема со стороны ручки	Нет	да	С	создать
Маркировка на поручнях лестниц	Нет	да	С	создать

6. Территория учреждения

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
Зона обслуживания. Вход на территорию				
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении, см	140	не менее 90	К, О	
Открытые автостоянки				
Автостоянка для посетителей	нет	да	К, О	
Доля машиномест для инвалидов, %	Нет	не менее 10% от общего числа	К, О	создать
Путь к главному (специализированному) входу в здание				
Указатели направления движения	Нет	да	К, О, Г	установить
Открытая лестница				
Ширина марша, см	240	не менее 135	О	
Поручни Горизонтальные завершения внизу и вверх, с не травмирующим окончанием, см	Нет	не менее 30	К, О	
Дополнительные разделительные поручни	Нет	да, если ширина марша более 250 см	О, С	
Контрастная окраска первой и последней ступени	Нет	да	С	создать

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
Пандус				
Ширина марша при одностороннем движении, см		не менее 100	К	
Уклон, %	Нет	не более 8	К	
Рельефная полоса перед пандусом, ширина, см	Нет	не менее 60	С	создать
Нескользкое при намокании покрытие	Нет	да	К, О, С, Г	

7. Управленческое решение

Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

на территории объекта:

- установить знак «Место для инвалидов», указатели направления движения;
- создать контрастную окраску первой и последней ступени;
- создать рельефную полосу перед пандусом.

на входной группе:

- создать контрастную окраску верхней и нижней ступени;
- создать рельефную (тактильную) полосу перед пандусом;
- создать рифлёную и /или контрастно окрашенную поверхность на участках пола перед входом;

- уменьшить высоту порога входной двери.

на путях передвижения:

- создать рифлёную, окрашенную поверхность на участках пола перед центральным входом;
- создать рифлёную контрастно окрашенную поверхность на участках пола перед дверями;
- создать рельефную (тактильную) полосу перед маршем лестницы;
- создать контрастную окраску верхней и нижней ступени;
- установить пандус междуэтажный, переносной либо платформу (подъёмник) для инвалидов.

в зоне оказания услуги:

- оборудовать место для занятий.

в санитарных помещениях:

- создать специально оборудованное санитарно-бытовое помещение.

по средствам информации и коммуникации на объекте:


- оснастить объект тактильными средствами информации о предоставлении услуги.

В настоящий момент данных о наличии инвалидов дошкольного возраста, желающих посещать дошкольное образовательное учреждение нет.


Председатель комиссии по обследованию объекта:

Заведующий  /Н.А.Обухова/

Члены комиссии:

 / Л.М.Смердягина/

 /И.Ф.Наумова/

 /И.Г.Попова/

Дата составления паспорта «9» сентября 2016 г.